MAシリーズ

CO2モニタ(炭酸ガス濃度計)



MAシリーズは、センサの検知方式に固体電解質方式を 用いた壁取付け形のCO₂ (炭酸ガス) モニタです。


測定値のデジタル表示、幅広い測定範囲、アナログ出力信号などを備えています。

アラーム機能付きと、CO2濃度調節用のリレー出力を装備 したコントロール機能付きを用意しています。

■特 長

- ●測定値が見やすい、赤色LEDデジタル表示を装備。
- ●アラーム機能付きとコントロール機能付きの2タイプを用意。
- ●伝送信号出力は、1~5V DCと4~20mA DCの2種。

■形 式



■共通仕様

測 定 原 理:リチウムイオン固体電解質方式

応 答 時 間:120秒以内(90%応答)

測 定 値 表 示:4桁 赤色LEDによるデジタル表示

測 定 範 囲:5000ppmレンジ…

(分解能) 100~3000ppm (10ppm)

3000~5000ppm (25ppm)

10%レンジ…

 $0.01 \sim 0.99\% \ (0.01\%)$

1.0~10.0% (0.1%)

精 度 定 格:5000ppmレンジ…

測定値の±7%±10ppm(100~3000ppm)

測定値の±7%±25ppm(3000~5000ppm)

 $10\%\, \nu\, \nu\, \vec{\upsilon} \cdots$

測定値の±10%±0.01% (0.01~0.99%) 測定値の±10%±0.1% (1.0~10.0%)

(25℃±3℃、1013hPa±10hPaにおいて)

再 現 性:測定値の±2%

温 度 依 存 性:測定値の±3%(0~45℃) 気 圧 依 存 性:測定値の0.1%/hPa

伝送信号出力:0~5000ppm、0~10%に対し1~5V DCまたは

4~20mA DC

許容負荷抵抗: $1M\Omega$ 以上($1\sim5V$ DC) 負 荷 抵 抗: 400Ω 以下($4\sim20$ mA DC)

ウォーミングアップ時間:約30分(ウォーミングアップ中は「H-UP」を表示し、制御信

号、伝送信号は出力されません *25°C、50%rhの環境下)

校 正:専用点検キットによる点検ガス1点校正

使用温度範囲:0~45℃

使用湿度範囲:95%RH以下(ただし結露しないこと)

電 源:100V AC±10%、50/60Hz

消 費 電 カ:約8VA 質 量:約430g 材 質:ABS樹脂 色:マンセルN9相当

取 付 方 法:壁取り付け



アラーム機能付き



コントロール機能付き

■アラーム機能付き仕様 MA1001/MA1002

アラーム設定:上限/下限各1点を任意設定(裏蓋キー操作)

設定範囲(ステップ) 100~5000ppm(1ppm)

0.01%~10.00% (0.01%)

上限/下限アラーム動作の有無を任意選択 ブザー吹鳴出力の有無を任意選択(上下限共通)

アラーム出力:上限/下限個別LEDランプ点灯

リレー接点出力 上限/下限 各1回路 a接点

接点容量 抵抗負荷 110V AC 0.2A、24V DC 1A

誘導負荷 110V AC 0.1A、24V DC 0.5A

アラーム機能動作図:

測定値	100p; 0.01	pm	お設定値 上限ア	ラーム設定値	5000ppm 10.00%
上限アラー	4	正常状	態範囲	異常状態範	用
リレー出力 -		OFF		ON	
ランプ		消灯		点灯	
ブザー		停	止	吹鳴	
下限アラー	<u>ـ</u>	異常状態範囲	正常状	態範囲	
リレー出力		ON	0	OFF	
ランプ		点灯	消灯		
ブザー		吹鳴	停止		

*ブザーは1個で上下限共通吹鳴となります

機 器 異 常:機器異常・ヒータ断線時「Er.*」表示、上下限LEDランプ点灯、上下限リレー出力、アナログ最大出力

■コントロール機能付き仕様 MA5001/MA5002

コントロール機能:設定範囲…… 300~5000ppm (100ppm) 0.02~0.99% (0.01%)

1.0 ~10.0% (0.1%)

制御モード…正動作/逆動作を切換え可能

制御不感帯…20~2000ppmの間で任意設定 0.01%または0.1%を任意選択

制 御 出 カ:制御信号出力時LEDランプ点灯 リレー接点出力 1回路 a接点

接点容量 抵抗負荷 250V AC 3A、30V DC 3A 誘導負荷 250V AC 1A、30V DC 1A


コントロール機能動作図:


`oı 👉 /±	00ppm 0.01%	į	測定値 ▽		5000ppm 10.00%
正動作モード リレー出力 制御ランプ	-)FF	不感	ON 点灯	<u> </u>
逆限動作モード リレー出力 制御ランプ		ON 点灯	不感▼	OFF 消灯	

機 器 異 常:機器異常・ヒータ断線時「Er.*」表示、制御出力 OFF




■外形寸法





単位:mm

●取付寸法



※壁面に取付ける場合は、扉を開けて取付用のネジ穴(2ヶ所)を利用して取付けます。

■標準付属品

取扱説明書1部、本体取付ネジ(M4×L30)2本、スペアヒューズ1ヶ

■点検キット(別売)


MAシリーズの点検用として、点検ガスボンベや点検用アタッチメント、流量計などを用意しています。


品 名	形 式	備考
点検ガスボンベ	MA9701	350ppm
(0.45L缶)	MA9702	1000ppm
流量計セット	MA9705	流量計1台、ボンベ口金1ヶ、コック1ヶ
		エアパイプ0.5m、1.5m各1本
点検用アタッチメント	MA9711	センサ接続用
流量計セット収納箱	MA9720	_




■ 端子板図


●アラーム機能付き





●コントロール機能付き





●端子番号説明

No.	アラーム機能付き	コントロール機能付き	
1	接地端子:D種接地工事を行っ	てください	
23	AC電源端子:100V ACの電源を接続します		
$4\overline{5}$	未使用		
67	上限アラーム接点端子:	外部接点出力端子:	
	(リレー定格内でご使用ください)	(リレー定格内でご使用ください)	
89	下限アラーム接点端子:	未使用	
	(リレー定格内でご使用ください)		
10(1)	未使用		
12(13)	伝送信号出力:1~5V DCまたは4~20mA DC、⑫+⑬-		

※端子番号①~③の配線材および圧着端子は、下記仕様にあったものを ご利用ください。

端子名	結線の線種	適合端子
AC電源接地端子	600Vビニル 絶縁電線(注)	MIN φ3 (単位:mm) MIN φ3 (単位:mm) MIN 4 MAX 4.5

(注意)

MAシリーズは、下記雰囲気において、機器およびCO2検知素子の性能が損なわれ、測定誤差を生じる場合があります。また、CO2検知素子が劣化する恐れもあります。

- 可燃性ガス(アルコールガスなど)が多量に存在する場所(測定誤差の発生のみならず爆発の可能性があります)
- ●無酸素状態(0%O2)または無CO2ガス状態(1ppm以下)
- ●ダスト・オイルミストが多量に存在する場所
- ●SOx(硫黄酸化物)、H2S(硫化水素)などの腐食性ガス、Cl2(塩素)、F2(フッ素)などのハロゲンガス、フロンガス、シリコン系ガスが存在する場所または約500℃の高温で上記ガスが分離されるガスが存在する場所
- ●水や溶媒が検知素子に触れる雰囲気
- ●ヘアスプレガス(整髪料)の存在する場所
- ●強い衝撃や振動のある場所
- ●強電場・磁場および電気的ノイズの強い場所
- ●気圧(圧力)が常に変動する場所
- ●エアダスタ(HFC-134a、HFC-152a)ガスの存在する場所

株式会社チノー

〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8 ☎ 03-3956-2111

PE-57-2

URL: http://www.chino.co.jp/ 営業所: 札 幌 千 葉 富 山

札 千 富 山 幌 葉 仙 台 東 京 名古屋 新 潟 立 Ш 大 津 水 戸 Ш 崎 大 阪 橋 畄 前 厚 木 山 大 静 広 宮 島

高 松 福 岡 北九州

↑ 安全に関するご注意

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2008年5月現在のものです。

尾100古紙配合率100%
再生紙を使用しています